

Título:

**Instruções especiais de montagem 314.034**

Na caixa de direção do Ford Focus 00-08 (caixa Trinter) a vedação da cremalheira é feita por gaxetas. Essa não é uma vedação ideal para uma cremalheira já usada, por isso em nosso reparo nós fornecemos retentores para serem substituídos por essas gaxetas.

**VEDAÇÃO INTERNA:**

A vedação interna original é feita da seguinte forma: GAXETA → ARRUELA → PRESILHA. Esse conjunto tem que ser substituído pelo retentor fornecido.

PS: Não será necessário montar novamente a arruela e a presilha depois de montar o retentor.

**CONJUNTO ORIGINAL**



**RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO**



**VEDAÇÃO EXTERNA:**

Em nosso kit de reparo, nós já fornecemos o retentor externo montado na bucha, por isso não é necessário fazer nenhum tipo de montagem especial.

